


MANUAL UTILIZARE PENTRU VIBRATOR DE BETON CU AX FLEXIBIL ȘI UNITATE ACȚIONARE FX2000



MAXJONEL SRL
CUI: RO21803460; J28/418/2007
Str. Fratii Buzesti, 76A, Bals, judet Olt, 235100
Comenzi: 0741 499 499 - 0757 101 819;
Piese schimb: 0785 850 961
comenzi@maxjonel.ro; www.maxjonel.ro



Atenție

- Nu lăsați motorul în zone ude / umede sau zone cu salinitate ridicată.
- Dacă se poate, puneți motorul pe o suprafață plană, departe de apă și în genere orice lichide
- Nu folosiți niciodată motorul în medii unde există substanțe inflamabile

Folosirea vibratorului de beton și a motorului

După despachetarea sculei, faceți următoarele:

- verificați dacă unitatea motor a fost lovită sau deformată de așa manieră încât să îi afecteze funcționarea corectă; mai presus de orice, asigurați-vă că nu au fost avariate cablul electric și întrerupătorul.
- Asigurați-vă că tensiunea de rețea disponibilă pentru alimentarea motorului corespunde tensiunii specificate pe plăcuța cu specificații tehnice
- Asigurați-vă că panoul de control de la locul de lucru la care este conectat motorul este dotat cu contactor la distanță cu declanșare automată și resetare manuală.
- Verificați dacă există împământare și dacă firul de împământare este corect legat de priza disponibilă.
- Introduceți vibratorul în axul motorului, fixându-l cu șurubul.
- Puneți curea de umăr pe motor și reglați-o.
- Introduceți fișa în priza de la locul de lucru.

Pornirea motorului

După efectuarea operațiunilor preliminare pentru darea în folosință, motorul poate fi pornit prin simpla comutare spre poziția 1; unitatea motoare va începe să funcționeze, producând vibrațiile.

Pentru a opri scula

Pentru opri motorul la sfârșitul operațiunilor de vibrare, pur și simplu dați comutatorul înapoi către poziția originală 0; motorul se va opri în scurt timp.

Este recomandat să opriți motorul când vibratorul este scos din beton.

Oprire de urgență

Dacă se va efectua o oprire de urgență din cauza unei avarii sau din alt motiv, acționați imediat și comutați către poziția inițială 0.

Recomandări de siguranță

- Evitați folosirea sculei în zone ude sau zone cu salinitate ridicată.
- Nu permiteți funcționarea vibratorului scos din beton pentru a evita riscul de supraîncălzire care ar putea duce la uzura prematură a părților mai solicitate ale sculei.
- Evitați folosirea sculei în prezența unor substanțe inflamabile (benzină, gaz, solvenți, vopseluri)
- Folosiți scula în locuri bine iluminate
- Respectați indicațiile privind locul de păstrare a sculei.
- În caz de pană de curent, comutați către poziția 0.

Întreținere de rutină a sculei

Efectuați regulat operațiunile de întreținere prescrise, anume:

- verificați dacă există avarii sau daune la cablul electric al sculei, la comutator și fișa electrică; dacă se constată stricăciuni, acestea TREBUIE înlocuite de un tehnician expert.
- Asigurați-vă că conexiunea vibratorului la unitatea motoare nu este afectată sau acoperită cu reziduuri inerte; curățați cu aer comprimat dar evitați fantele motorului.
- Asigurați-vă că furtunul de cauciuc nu este rupt sau îndoit iremediabil; dacă este, trebuie înlocuit la timp de către un centru de service IMER. Toate piesele de schimb sunt disponibile la IMER S.p.A. sau dealerii săi autorizați.

CE	Certificato di conformità		
	Certificat de conformitate CE	Certificat de conformité CE	CE-Konformitätserklärung
	Certificado de conformidad	Certificado de conformidad	مطابقة شهادة
	Сертификат соответствия Сертификации CE		

I.C.E.P.I. Istituto Certificazione Europea Prodotti Ind.li PONTENURE (PC)
 Институтом европейской сертификации промышленной продукции ПОНТЕНУРЕ (ПЬЯЧЕНЦА)
 بونتینوری (بیاتشینسا) معهد التصديق الأوروبي للمنتجات الصناعية

IMER S.P.A.

Dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che la seguente macchina:

Declară pe proprie răspundere că următorul echipament:

Declare sous son entière responsabilité que la machine suivante:


Erklärt in eigener Verantwortung, dass die nachfolgende Maschine:

Declara debajo su responsabilidad que la siguiente máquina:

Declara sobre a sua exclusiva responsabilidade que a seguinte máquina:

تصرح تحت مسؤوليتها الخاصة على أن الماكينة اللاحقة:

Заявляет под собственную исключительную ответственность, что нижеуказанная машина:



E' stata costruita secondo la Direttiva Macchine della Comunità Europea in conformità alle norme 89/392/CEE, UNI EN 292/2, CEI 44-5-1993 ed è completa dei dispositivi di sicurezza prevista per la marcatura CE.

A fost realizat conform Directivei Maşini a Comunităţii Europene, în conformitate cu standardele 89/392/EEC, 91/368/EEC, UNI EN 292/2, CEI 44-5-1993 și că este dotat cu dispozitivele de siguranță specificate de marcajul CE.

A été construite selon la Directive machines de la communauté européenne, conformément aux normes 89/392/CEE, 91/368/CEE, UNI EN 292/2, CEI 44-5-1993, et qu'elle possède les dispositifs de sécurité prévus pour le marquage CE.


Der Maschinenrichtlinie der Europäischen Gemeinschaft entspricht, die Normen 89/392/EWG, 91/368/EWG, UNI EN 292/2, CEI 44-5-1993 erfüllt und mit den von der CE-Kennzeichnung vorgesehenen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet ist.

A estada construída según la Directiva Maquinas de la Comunidad Europea en conformidad a las normas 89/392/CEE, UNI EN 292/2, CEI 44-5-1993

Foi construída segundo a Directiva Máquinas da Comunidade Europeia, em conformidade com as normas 89/392/CEE, UNI EN 292/2, CEI 44-5-1993 e completada com os dispositivos de segurança previstos pela marcação CE.

قد تم صنعها حسب توجيهات مجموعة الدول الأوروبية الخاصة بصنع الماكينات، وهي مزودة بجميع أجهزة الأمن والسلامة التي تنص عليها ماركة مجموعة الدول الأوروبية CE. (1993/5-EEC; UNI EN 292/2; CEI 44/EEC; 91/368/392/89)

изготовлена в соответствии с Директивой для машинного оборудования Европейского Союза согласно нормам 89/392/CEE; 91/368/CEE; UNI EN 292/2; CEI 44-5-1993 и оснащена предохранительными устройствами, предусмотренными для маркировки CE

Villasanta _____	Timbro e firma 
--------------------------------	--